

Type-J5 レーザ発振器の提供終了のお知らせ (新品およびリファービッシュ品)

対象機種

Type-J5 レーザ発振器を搭載している DFL7340、DFL7341、および DFL7348

お知らせ

Type-J5 レーザ発振器の新品、およびリファービッシュ品の提供を終了させていただきます。

ご利用中のお客様にはご迷惑をおかけしますが、代替品のない部品の生産中止による、やむない措置であること、ご理解いただけますようお願いいたします。

新品受注の終了日

2022 年 9 月 16 日

対象となる部品	DISCO Parts. No.
レーザーヘッド (新品)	DGMENTX1H02-0
コントローラ	DGLENTX1P01-0

リファービッシュ品の受注の終了日

2027 年 9 月 18 日

対象となる部品	DISCO Parts. No.
レーザーヘッド (リファービッシュ品)	DGMENTX1H02-0R

リファービッシュ品の納期は受注後、約 3 か月ですが、受注の状況によってはご希望の納期に沿えない場合があります。余裕を持ってご発注ください。

切り替えのご検討のお願い

後継となるレーザー発振器については、弊社営業担当にお問い合わせください。お客様のアプリケーションに最適な提案をさせていただきます。
