

メンテナンススイッチの代替品搭載のお知らせ

対象機種

DFD6360A、DFD6361、DFD6361 ハーフカット仕様、DFD6361 EAD 仕様、DFD6362

お知らせ

世界的な部品の供給不足の影響により、一部のダイシングソーにおいて、代替のメンテナンススイッチを搭載することになりました。

代替品と従来品とでは、メンテナンススイッチの形状に大きな違いはありませんが、キーの形状が異なります。両方のキーをお持ちの場合は、実際にキーを差し込んでご確認ください。

		従来品	代替品
メンテナンス スイッチ	外観		
	パーツ No.	EKFM-910002-0	EKFM-010082-0
キー	外観		
	パーツ No.	DSZA165KK01-0	DSZAR6C6600-0

2021年12月現在、代替のメンテナンススイッチを搭載した装置と、従来のメンテナンススイッチを搭載した装置とを並行して出荷しています。

なお、どちらのメンテナンススイッチの場合も、操作に変更はありません。

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。