

装置を長く安全にご使用いただくために

装置に使用している継手は経年劣化する部品です

継手は長期間（10年以上）の使用で信頼性が低下します。
特に大きな負荷がかかる高圧部などにある樹脂製の継手は破損するおそれがあります。

交換をせずに使い続けることで漏水や装置の故障に繋がるおそれがある継手は、10年周期での交換を推奨いたします。

交換を必要とする継手の詳細な位置の情報、または交換をご要望の場合は、弊社にお問い合わせください。交換作業は有償にて承ります。

対象機種

全機種

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。
